

Návod na uvedenie do prevádzky pre teplovzdušné pištole


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie je určené na odstraňovanie starej farby z rôznych povrchov, ohýbanie umelých hmôt, spájkovanie medených rúr, zváranie a rozmrazovanie.

3. Príprava na prácu a prevádzku



D - teplovzdušná tryska

P - prepínač tepelného výkonu

O - ventilačné otvory

W - napájacia vidlica 230V AC

- Do príslušnej zásuvky zapojte napájací kábel.
- Zvoľte teplotu ohrevu
- Prúd horúceho vzduchu nasmerujte na vybraný prvok.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Ak sa chcete vyhnúť zdravotným problémom, nebezpečenstvu telesných úrazov, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov

môže byť zdraviu alebo životu nebezpečné. Tento návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny preto uskladnite na ľahko dostupnom mieste v blízkosti zariadenia.

- Napájací kábel je možné zapájať len do elektrických zásuviek alebo predlžovákov s uzemnením, určených na takéto účely.
- Pred vložení vidlice do zásuvky skontrolujte, či sa prepínač výkonu (vypínač) zariadenia nachádza v polohe "0".
- Pred výmenou svetelného zdroja, poistky alebo dodatočného príslušenstva najskôr vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Nedovoľte, aby došlo k poškodeniu napájacieho kábla. Zariadenie pri prenášaní nedržte ani neťahajte za napájací kábel.
- Používajte výlučne dodatočné príslušenstvo, špeciálne určené na dané účely.
- Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky; zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Pri práci držte zariadenie za jeho izolované časti, ako napr. rukoväť alebo špeciálne na to určený držiak. Vyhybajte sa kontaktu tela s vodičmi alebo s uzemnenými prvkami (napr. rúry, radiátory, atď.).
- Na zariadení sa nedotýkajte častí, ktoré sa nahrievajú (napr. tryska) a prúd horúceho vzduchu nesmerujte na kožu; v prípade kontaktu s kožou popálené miesto ihneď schladte veľkým množstvom tečúcej vody.
- Zariadenie chráňte pred deťmi.
- Zariadenie nevystavujte priamym účinkom slnečného žiarenia, dažďu, atď.
- Zariadenie po prenesení z chladnej miestnosti do teplej hneď nezapínajte. Kondenzácia vodnej pary môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie používajte výlučne v súlade s jeho účelom; nesprávne používanie zariadenia môže viesť k jeho poškodeniu, a môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenia alebo smrť.
- Opravy zariadenia musí vykonávať kvalifikované servisné stredisko s použitím vhodných náhradných dielov.
- Uskutočňovanie akýchkoľvek konštrukčných zmien je zakázané. Po samovoľnom zavedení akýchkoľvek konštrukčných zmien záruka automaticky stráca platnosť. Konštrukčné zmeny okrem toho môžu byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia alebo úrazov.
- Ak je zariadenie vybavené ventilačnými otvormi, tieto otvory nezakrývajte ani neprelepujte.
- Neprekračujte maximálne hodnoty pracovných parametrov zariadenia.
- Použité elektrické zariadenie skladujte na miestach, ktoré sú na tieto účely určené.
- Dodržujte pokyny umiestnené v návode na použitie zariadenia.